


I. Результаты обследования:


3. Пути движения в здании

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 Онылская основная общеобразовательная школа (краткое название МБОУ «Онылская ООШ»)
 619673, Россия, Пермский край, Гайнский район, п. Оныл, ул. Школьная ба

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
3.2	Коридоры. Пути движения.								

3.2.1	Ширина пути движения.	Минимальное пространство для разворота на 90° равно диаметру 1,2 м.	п. 5.2.1 СП 59.13330.2012	Есть		Ширина коридора 3,1 м.	Соответствует нормативу.	К
Скамейки в местах отдыха.								

3.2.8	Скамейки.	Высотой 0,38-0,58 м с опорой для спины, должны иметь не менее одного подлокотника.	п. 4.3.2 СП 59. 13330.2012	Есть		Высота сидений скамеек 0,4 м. Поручни отсутствуют.	Соответствует нормативу. Не соответствует нормативу.	0
3.3 Двери на путях движения.								

3.3.1	<p>Двери из коридора</p> <p>Ширина двери.</p> <p>Высота порога.</p>	<p>Не менее 0,9 м.</p> <p>Не более 0,014 м.</p>	<p>п. 5.2.4 СП 59. 13330.2012</p>	<p>Есть</p>		<p>Одна створка – 0,99м, Высота порога 0,04 м.</p>	<p>Соответствует нормативу.</p> <p>Не соответствует нормативу.</p>	<p>К,О,С</p>
3.3.2	<p>Контрастная маркировка на прозрачном полотне двери.</p>	<p>Высотой не менее 0,1м, шириной 0,2м, на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пути.</p>	<p>п. 5.1.5 СП 59. 13330.2012</p>	<p>Нет</p>		<p>Контрастная маркировка отсутствует.</p>	<p>Не соответствует нормативу.</p>	<p>С</p>
3.3.3	<p>Ручки дверей</p>	<p>- Имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. - Окрашена в отличные от дверного полотна контрастные цвета.</p>	<p>п. 5.4.2., 5.1.5 СП 59. 13330.2012</p>	<p>Есть</p> <p>Нет</p>		<p>Имеет удобную форму для открывания двери</p> <p>Контраст ручки и двери по цвету отсутствует.</p>	<p>Соответствует нормативу.</p> <p>Соответствует нормативу.</p>	<p>С,О,Г,У</p> <p>С</p>

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
3.3.2 3.3.5 3.3.8 3.3.11	Контрастная маркировка на прозрачном полотне двери.	Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей, высотой не менее 0,1м, шириной 0,2м, на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пути.	Организационные мероприятия.
3.3.3 3.3.6 3.3.9 3.3.12	Ручки дверей.	Окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	Организационные мероприятия.
3.3.1 3.3.4 3.3.10 3.3.12	Пороги дверей.	Довести высоту порогов до уровня не более 0,014 м. Рекомендуем приобрести пандус перекатной для инвалидов на колясках.	Текущий ремонт. Организационные мероприятия.
3.4	Дублирование лестниц пандусами или подъемными устройствами.	Для подъема на все этажи здания приобрести подъемник лестничный колесный Yack № 910.	Организационные мероприятия
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие нормативам.	